

## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ REZULTATAI 2019 M. BIRŽELIO 25 D.

Birželio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybėje 18-oje maudymosi vietoje buvo atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai ir smėlio parazitologiniai tyrimai.

Nustatyta, kad 2-jose maudymosi vietose vandens mikrobiologiniai parametrai neatitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. **Normą viršijantis Žarninių enterokokų ir Žarninių lazdelių (*Escherichia coli*) skaičius nustatytas Varduvos upėje Leckavoje prie dainų slėnio ir Tulniškių tvenkinyje.** Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Parazitologiniai tyrimai buvo atlikti greta maudymosi vietų, kuriose yra smėlio. Šiose vietose kirminų kiaušinėlių ir lervų aptikta nebuvo.

Vidutinė vandens temperatūra buvo +24 °C (1 pav.).

### 1 pav. Mažeikių rajono savivaldybės vandens telkinių mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų parametrai 2019 m. birželio 25 d.

Eil. Nr.	Maudymosi vietos	Mikrobiologiniai parametrai			Parazitologiniai parametrai
		Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) 100 ml skaičius	Vandens temperatūra, °C	Kirminų kiaušinėliai ir lervos*
		Birželio 12 d.			
1.	Plinkškių ežeras, Ežero g. 7, Šerkšnėnų sen.	6	<1	+24	neaptikta
2.	Plinkškių ežeras, Parko g., Šerkšnėnų sen.	73	344,8	+24	neaptikta
3.	Šerkšnėnų tvenkinys, Tiltu g., Šerkšnėnų km.	<4	5,2	+24	neaptikta
4.	Renavo tvenkinys	14	<1	+25	neaptikta
5.	Sedos ežeras	5	2	+25	neaptikta
6.	Kalnųjų tvenkinys	18	137,6	+25	
7.	Varduvos upė	27	24,6	+25	
8.	Vadaksties upė ties Auksūdžio kaimu	15	96	+23	
9.	Vadaksties upė, Laižuvos paplūdimio maudymosi vieta	8	17,1	+23	
10.	Laižuvos tvenkinys	16	2	+24	neaptikta
11.	Tulniškių tvenkinys	130	1 299,7	+25	neaptikta
12.	Ventos upė Leckavoje prie dainų slėnio	130	1 553,1	+25	
13.	Vadaksties upė, Buknaičių kaimo maudymosi vieta	23	88,6	+23	neaptikta
14.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės gatve)	16	12,2	+22	neaptikta
15.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės g. 14)	29	84,2	+22	
16.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Malūno g.)	15	21,3	+22	
17.	Vandens telkinys Židikuose prie Židikų pirties	10	2	+25	neaptikta
18.	Mažeikių Pavenčių paplūdimys, Aitvaro g.	89	4,1	+24	neaptikta

\*Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymui buvo naudojamas smėlis paimtas iš vietos esančios greta maudymosi vietų arba iš žaidimo aikštelės (dirvožemis, dumblas, smėlis)

Nustačius trumpalaikę taršą, nerekomenduojama maudytis Mažeikių rajono Ventos upėje Leckavoje prie dainų slėnio ir Tulniškių tvenkinyje tol kol pakartotinai nebus paimti papildomi mėginiai vandens kokybės tyrimams atlikti ir nebus patvirtinta taršos įvykio pabaiga.