

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOŠI VIETŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMO REZULTATAI 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

Birželio 30 d. Mažeikių rajone 18-oje gyventojų pamėgtose maudyamosi vietose buvo atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai.

Nustatyta, kad 3-jose maudyamosi vietose vandens mikrobiologiniai parametrai neatitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. Normą viršijantis Žarninių enterokokų skaičius nustatytas Varduvos upėje, Ventos upėje, Vieکشnių sen. (ties Birutės g. 14) ir Ventos upėje, Vieکشnių sen. (ties Malūno g.).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus, Žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o Žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta.

Vidutinė maudyklų vandens temperatūra buvo +22,5 °C (1 lentelė).

1 lentelė. Mažeikių rajono savivaldybės vandens telkinių mikrobiologinių tyrimų parametrai 2022 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Maudyamosi vietos	Mikrobiologiniai parametrai		
		Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml skaičius	Vandens temperatūra, °C
		Birželio 30 d.		
1.	Plinkškių ežeras, Ežero g. 7, Šerkšnėnų sen.	11	7,5	+23
2.	Plinkškių ežeras, Parko g., Šerkšnėnų sen.	28	8,5	+23
3.	Šerkšnėnų tvenkinys, Tiltu g., Šerkšnėnų km.	34	7,5	+23
4.	Renavo tvenkinys	7	56	+23
5.	Sedos ežeras	34	6,3	+23
6.	Kalnijų tvenkinys	40	1	+23
7.	Varduvos upė	120	23	+22
8.	Vadaksties upė ties Auksūdžio kaimu	64	11	+22
9.	Vadaksties upė, Laižuvos plažo maudyamosi vieta	80	15	+23
10.	Laižuvos tvenkinys	25	240	+23
11.	Tulniškių tvenkinys	3	8,6	+23
12.	Ventos upė Leckavoje prie dainų slėnio	37	13	+22
13.	Vadaksties upė, Buknaičių kaimo maudyamosi vieta	66	14	+22
14.	Ventos upė, Vieکشnių sen. (ties Birutės g.)	94	8,5	+22
15.	Ventos upė, Vieکشnių sen. (ties Birutės g. 14)	120	37	+22
16.	Ventos upė, Vieکشnių sen. (ties Malūno g.)	110	50	+22
17.	Vandens telkinys Židikuose prie Židikų pirties	12	7,4	+23
18.	Mažeikių Pavenčių paplūdimys, Aitvaro g.	64	17	+22

Nustačius trumpalaikę taršą, nerekomenduojama maudytis Mažeikių rajono Varduvos upėje, Ventos upėje Vieکشnių seniūnijoje ties Birutės g. 14 ir ties Malūno g. maudyamosi vietose tol, kol pakartotinai nebus paimti papildomi mėginiai vandens kokybės tyrimams atlikti ir nebus patvirtinta taršos įvykio pabaiga.