

## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMO SI VIETŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMO REZULTATAI 2021 M. LIEPOS 15 D.

Liepos 15 d. Mažeikių rajone 18-oje gyventojų pamėgtose maudymosi vietose buvo atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai.

Nustatyta, kad 3-jose maudymosi vietose vandens mikrobiologiniai parametrai neatitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. Normą viršijantis Žarninių enterokokų skaičius nustatytas Kalnijų tvenkinyje, Vadaksties upėje ties Auksūdžio kaimu ir Vadaksties upėje, Buknaičių kaimo maudymosi vietoje.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus, Žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o Žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta.

Vidutinė maudyklų vandens temperatūra buvo +25 °C (1 lentelė).

### 1 lentelė. Mažeikių rajono savivaldybės vandens telkinių mikrobiologinių tyrimų parametrai 2021 m. liepos 15 d.

Eil. Nr.	Maudymosi vietos	Mikrobiologiniai parametrai		
		Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml skaičius	Vandens temperatūra, °C
Liepos 15 d.				
1.	Plinkškių ežeras, Ežero g. 7, Šerkšnėnų sen.	13	2	+25
2.	Plinkškių ežeras, Parko g., Šerkšnėnų sen.	18	2	+25
3.	Šerkšnėnų tvenkinys, Tiltu g., Šerkšnėnų km.	4	3,1	+25
4.	Renavo tvenkinys	35	58	+25
5.	Sedos ežeras	<1	63	+26
6.	Kalnijų tvenkinys	160	210	+25
7.	Varduvos upė	6	48	+25
8.	Vadaksties upė ties Auksūdžio kaimu	160	100	+24
9.	Vadaksties upė, Laižuvos plažo maudymosi vieta	12	96	+25
10.	Laižuvos tvenkinys	8	2	+25
11.	Tulniškių tvenkinys	<1	11	+25
12.	Ventos upė Leckavoje prie dainų slėnio	25	69	+24
13.	Vadaksties upė, Buknaičių kaimo maudymosi vieta	160	82	+24
14.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės gatve)	7	19	+25
15.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės g. 14)	25	16	+25
16.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Malūno g.)	24	19	+24
17.	Vandens telkinys Židikuose prie Židikų pirties	<1	9,8	+25
18.	Mažeikių Pavenčių paplūdimys, Aitvaro g.	13	22	+25

Nustačius trumpalaikę taršą, nerekomenduojama maudytis Mažeikių rajono Kalnijų tvenkinyje, Vadaksties upėje ties Auksūdžio kaimu ir Vadaksties upėje, Buknaičių kaimo maudymosi vietoje tol, kol pakartotinai nebus paimti papildomi mėginiai vandens kokybės tyrimams atlikti ir nebus patvirtinta taršos įvykio pabaiga.