

## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMO REZULTATAI 2026 M. LIEPOS 28 D.

Liepos 28 d. Mažeikių rajone 21 gyventojų pamėgtoje maudymosi vietoje buvo atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai.

Nustatyta, kad vienoje maudymosi vietoje vandens mikrobiologiniai parametrai neatitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. **Normą viršijantis Žarninių lazdelių skaičius nustatytas Šerkšnėnų seniūnijoje, Žemalės kaimo tvenkinyje Dionizo Poškos g. ir Parko g. sankirtoje** (2400 ksv/100 ml. vandens).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus, Žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o Žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Didžiausias Žarninių enterokokų skaičius buvo nustatytas Šerkšnėnų seniūnijoje, Žemalės kaimo tvenkinyje Dionizo Poškos g. ir Parko g. sankirtoje, o didžiausias Žarninių lazdelių (*Escherichia coli*) skaičius buvo nustatytas Varduvo upėje.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta.

Vidutinė maudyklų vandens temperatūra buvo +17,5°C (1 lentelė).

**1 lentelė. Mažeikių rajono savivaldybės vandens telkinių mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų parametrai 2026 m. liepos 28 d.**

| Eil.<br>Nr. | Maudymosi vietos                                                              | Mikrobiologiniai parametrai                      |                                                             | Vandens<br>temperatūra,<br>°C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             |                                                                               | Žarninių<br>enterokokų<br>skaičius<br>ksv/100 ml | Žarninių<br>lazdelių<br>(Escherichia<br>coli)<br>ksv/100 ml |                               |
|             |                                                                               | Liepos 28 d.                                     |                                                             |                               |
| 1.          | Plinkšių ežeras, Ežero g. 7, Šerkšnėnų sen.                                   | 6                                                | 4,1                                                         | +16,6                         |
| 2.          | Plinkšių ežeras, Parko g., Šerkšnėnų sen.                                     | 5                                                | 16                                                          | +16,5                         |
| 3.          | Šerkšnėnų tvenkinys, Tilto g., Šerkšnėnų k.                                   | 25                                               | 110                                                         | +16,7                         |
| 4.          | Šerkšnėnų sen., Žemalės k. tvenkinys Dionizo Poškos g. ir Parko g. sankirtoje | 86                                               | 2400                                                        | +16,2                         |
| 5.          | Renavo tvenkinys                                                              | 2                                                | 8,4                                                         | +16,8                         |
| 6.          | Sedos ežeras                                                                  | 1                                                | 3,1                                                         | +16,4                         |
| 7.          | Kalnių tvenkinys                                                              | 19                                               | 39                                                          | +17,4                         |
| 8.          | Varduvo upė                                                                   | 35                                               | 130                                                         | +17                           |
| 9.          | Vadaksties upė ties Auksūdžio kaimu                                           | 15                                               | 83                                                          | +17,2                         |
| 10.         | Vadaksties upė, Laižuvos pliažo maudykla, Dariaus ir Girėno g. 41C, Laižuva   | 20                                               | 44                                                          | +18,5                         |
| 11.         | Laižuvos tvenkinys, Stoties g. 1B, Laižuva                                    | 19                                               | 15                                                          | +18,3                         |
| 12.         | Tvenkinys, Laižuvos pliažo maudykla, Dariaus ir Girėno g. 41C, Laižuva        | 14                                               | 29                                                          | +18,6                         |
| 13.         | Tulniškių tvenkinys                                                           | 17                                               | 71                                                          | +18,6                         |
| 14.         | Ventos upė Leckavoje prie Dainų slėnio                                        | 27                                               | 21                                                          | +17,4                         |
| 15.         | Vadaksties upė, Buknaičių kaimo maudykla                                      | 18                                               | 66                                                          | +17,2                         |
| 16.         | Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės gatve)                                | 29                                               | 43                                                          | +16,7                         |
| 17.         | Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės g. 14)                                | 20                                               | 46                                                          | +16                           |
| 18.         | Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Malūno g.)                                    | 37                                               | 52                                                          | +16,1                         |

|     |                                                                            |    |    |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| 19. | Vandens telkinys Židikuose prie Židikų pirties                             | 18 | 30 | +18,6 |
| 20. | Mažeikių Pavenčių maudymosi vieta, Aitvaro g.                              | 18 | 35 | +17,6 |
| 21. | Ukrinų k., Varduvos upėje, Varduvos g. ties<br>statiniais Nr. 20-22 salelė | 10 | 43 | +18,8 |

**Nustčius trumpalaikę taršą, Mažeikių rajono Šerkšnėnų seniūnijoje, Žemalės kaimo tvenkinyje Dionizo Poškos g. ir Parko g. sankirtoje, laikinai nerekomenduojama maudytis, kol nebus atlikti pakartotiniai vandens kokybės tyrimai ir patvirtinta taršos įvykio pabaiga.**